# SCHMELZMETALL

# Werkstoffdatenblatt

**HOVADUR® CCZ** 

Ausgabe Nr. 03DE

2014-08-01

Seite 1/2

### Warmverformte Stangen und Platten (ausgehärtet)

Werkstoff-Bezeichnung SCHMELZMETALL HOVADUR® CCZ

Werkstoff-Bezeichnung, EN-Normen CuCr1Zr
Werkstoff-Nummer, EN-Normen CW106C
Werkstoff-Nummer, frühere DIN-Normen 2.1293 (CuCrZr)
Werkstoff-Nummer, UNS-System (ASTM) C18400
Klassifizierung RWMA (USA) Class 2

### Normenhinweise

EN EN12163:2011-08 (Rundstangen), EN12167:2011-08 (Flachstangen, Profile),

EN12420:1999-04 (Schmiedeprodukte)

DIN (frühere) (DIN17666/DIN17672/DIN17673/DIN17678)

ASTM -

### Werkstoffbeschreibung

HOVADUR® CCZ ist eine thermisch aushärtbare Kupferlegierung. Der Werkstoff zeichnet sich durch eine im ausgehärteten Zustand besonders hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit mit noch guter Härte und guter Erweichungsbeständigkeit aus.

# Werkstoffeigenschaften Chem. Zusammensetzung in Gewichts-% (garantierte Bereiche)

Cr	Zr	Fe	Si	sonstige total	Cu
0,5-1,2	0,03-0,3	max. 0,08	max. 0,1	max. 0,2	Rest

# Zugesagte Eigenschaften bei 20 °C (Zustand: ausgehärtet)

	and the second s	15° (	
Rundstangen, Durchme	esser	alle	
Platten, Dicke (mm)	Appropriate the second of the	// // alle	

Brinell-Härte HB	min. 110 *)
Elektrische Leitfähigkeit	min. 44 MS/m (min. 75,8% IACS)

<sup>\*)</sup> Bei unterschiedlichen Auffassungen gilt als Härtewert das Mittel von 3 zufällig gelegten Härtemessungen (Querschnitt).

## Zugeordnete Eigenschaften bei 20 °C (Zustand: ausgehärtet) +)

-	Zugfestigkeit N/mm²	min. 340	
	0,2%-Dehngrenze N/mm²	min. 240	
	Bruchdehnung (A5) %	min. 18	

<sup>+)</sup> Die Festigkeitswerte werden nur auf Kundenbestellung nachgewiesen

#### Materialinformationen (Richtwerte)

E-Modul	N/mm² (MPa)	125 000	
Erweichungstemperatur	°C 🚫/	500	
Spezifisches Gewicht	g/cm <sup>3</sup>	8,9	
Wärmeleitfähigkeit	W/mK	310-340	(Mittelwert 20°C-300°C)
Ausdehnungskoeffizient	x 10 <sup>-6</sup> /K	/ 17,0 /	(Mittelwert 20°C-300°C)
Schmolzintorvall	00	1075 1095	



# Werkstoffdatenblatt

**HOVADUR® CCZ** 

Ausgabe Nr. 03DE

2014-08-01

Seite 2/2

# Verarbeitungshinweise

### Warmverformung

HOVADUR® CCZ lässt sich bei etwa 950–700 °C sehr gut warm umformen. Nach der Umformung wird eine rasche Abkühlung in Wasser empfohlen.

Hinweis: Nach einer externen Warmumformung werden die Eigenschaften von HOVADUR® CCZ in der Regel nicht mehr erreicht, da diese von den benutzten Anlagen und Prozessen abhängig sind.

### Kaltumformung

HOVADUR® CCZ ist im ausgehärteten Zustand beschränkt kalt umformbar. Es muss berücksichtigt werden, dass bei Kaltumformungen unter Umständen eine ungünstige Oberflächenqualität («Orangenhaut») entsteht. Muss eine grössere Kaltumformung durchgeführt werden, ist HOVADUR® CCZ im lösungsgeglühten Zustand einzuset-

Muss eine grossere Kaltumformung durchgeführt werden, ist HOVADUR® CCZ im lösungsgeglühten Zustand einzi zen. Nach der Verformung muss das Teil in der Regel thermisch ausgehärtet werden.

### Wärmebehandlung

Eine Wärmebehandlung verändert die zugesagten Eigenschaften. Bei einer Wärmebehandlung nach der Auslieferung durch Schmelzmetall gibt es keine Zusage für die Erreichung der Eigenschaften.

Hinweise zu Wärmebehandlungen (diese sind immer stark von der Art und Funktion des Ofens abhängig)
Lösungsglühung: 950–990°C, ca. 30 Minuten mit Abschreckung in Wasser
Aushärtung: 450–500°C, 2–5 Stunden mit Abkühlung an der Luft

#### Spanende Bearbeitung

HOVADUR® CCZ lässt sich gut zerspanend bearbeiten. Zu empfehlen sind Hartmetall-Schneidwerkzeuge mit positiver Schneidengeometrie.

Beim Bohren ist auf eine gute Späneabfuhr zu achten. Eine Kühlung mittels Emulsion ist vorteilhaft. Bei Trockenbearbeitung muss dies unter starker Absaugung durchgeführt werden, die Abluft muss mit dem Einsatz eines Partikelfilters gereinigt werden.

Gewindeformen ist begrenzt möglich; bei grösseren Innengewinden ist die Herstellung durch Zirkularfräsen zu empfehlen.

## Verbindungsarbeiten

HOVADUR® CCZ lässt sich sowohl weich wie auch hart löten, wobei aber beim Hartlöten (auch bei begrenzter Einwirkdauer der Temperatur) ein Härteverlust in der Erwärmungszone zu erwarten ist. Es sind möglichst niedrig schmelzende Silberlote zu verwenden und der Lötvorgang muss möglichst kurz gehalten werden. Schweissen von HOVADUR® CCZ ist möglich; auf eine ausreichende Schweissrauchabsaugung und -filterung ist zu achten.

# Anwendungsbeispiele

Elektroden, Halter, Schäfte für die Punkt- und Rollnaht-Widerstandsschweissung von vorwiegend unlegierten Stählen. Spannbacken, Einsätze beim Stumpfschweissen. Stromführende Teile in der Elektrotechnik. Kokillen und Kühleinsätze für Metall-Strangguss, Deckel von Schleuderguss-Kokillen für Grauguss.

Angaben über die Beschaffenheit oder Verwendbarkeit von Werkstoffen dienen der Beschreibung. Zusagen in Bezug auf bestimmte Eigenschaften oder Verwendungszwecke bedürfen der schriftlichen Vereinbarung.